

战评总结

2021 年 8 月 30 日上午 10 时 56 分，二厂区选矿厂二车间废旧材料库着火，应急救援大队接到报警后，立即出动。现将火灾扑救的有关情况总结如下：

一、基本情况

（一）时 间：2021 年 8 月 30 日 10 时 56 分

（二）地 点：二厂区选矿厂二车间废旧材料库

（三）现场情况：废旧材料库内木材、纸箱纸盒等可燃物猛烈燃烧，有大量烟气冒出，现场工作人员正在使用绿化洒水车自带水炮和两条橡胶水管进行灭火，无人员被困。

二、火灾特点

- 1、废旧材料库物品杂乱，夹层着火扑救困难；
- 2、容易引燃相邻库房内易燃物和皮带廊；
- 3、燃烧烟尘大。

三、扑救火灾经过

2021 年 8 月 30 日上午 10 时 56 分，应急救援大队接到选矿厂二选车间报警后，立即出动 6 车（甘 C-11711、甘 C-11668、甘 C-15112、甘 C-16177、甘 C-15085、下井一号）16 人，赶赴现场展开灭火战斗。

11 时 05 分到达火灾现场，经过侦查，着火处废旧材料库内木材、纸箱纸盒等可燃物猛烈燃烧，有大量烟气冒出。指挥员立即下达命令，展开行动。甘 C-15112#在着火点南侧出一条干线，对着火库房内部进行灭火。

甘 C-11668#在着火点北侧出一条干线，对着火点上方进行压制灭火，防止火势进一步蔓延。甘 C-11711#停在甘 C-11668#后方，负责为甘 C-11668#供水。由于库房内部夹层着火短时间内难以完全扑灭，在明火得到控制后，大队指挥员联系现场负责人调用铲运车对着火库房实施拆除和清理，同时对清理出的着火物进行扑救。经 50 分钟的扑救，火势被完全扑灭，未造成人员伤亡。

四、经验教训

（一）好的方面：

出动速度快。接到报警后，第一时间赶赴现场，经过对火场的侦察，采取“确保重点，兼顾一般”的战术原则，很好地堵截了火势的蔓延。参战人员强攻近战，克服困难，顺利完成任务。

（二）不足的方面：

1、驾驶员对车辆操作熟悉程度不够，导致出水不及时。

2、其中一条干线与车辆出水口连接不正确，易发生安全事故。

五、整改措施：

1、加强驾驶员对车辆性能，部件，操作程序的熟悉程度。

2、加强训练，提升队员们的业务素质能力，在确保安全的前提下以正确的方式连接各类接口。

3、对战斗员进行培训教育，加强在不同场合下使

用适宜器材的意识。

4、进行安全教育，提高在火场的安全意识，在确保安全的前提下科学施救。

应急救援大队二中队

2021年8月30日